Communication Technique	N° 71	Ed 02	Date : 10/03/2005
Produit : Alcatel OmniPCX Office			**Nb. de pages: 3**

■	Urgente	☐	Temporaire
☐	Non Urgente	■	Définitive

Objet : OmniPCX Office release 310 / Version système 028.003 et 028.005

1 Introduction

La nouvelle version Omni PCX Office R310/028.003 est la version de maintenance de la version R310/020.004.

2 Principales corrections

Voici une liste non exhaustive des principales corrections implémentées dans cette version 028.003 :

- **Reset système**
  Quand un système OmniPCX Office reçoit un appel pour la fonction ACD en mode de fermeture.
- **Plus de connexion PM5 à distance**
  Impossible de se connecter à distance ou une tentative sur 10 qui réussit.
- **WBM**
  Plusieurs écran du WBM sont erronés ou graphiquement inachevés.
- **QSIG**
  Blocage d'un accès QISG.
- **Accès Internet**
  Lors d'une indisponibilité de l'accès ADSL suite à la maintenance par le FAI, le PABX tente De remonter la connexion indéfiniment.

3 OmniPCX Office Release 310

3.1 Nouveautés

Nouveaux targets pays : -Yemen
-Macédoine

3.2 Restrictions

Pour la version ALZ310/28.003 , le flag « **SecWithDiv** » **ne doit pas être activé** (valeur 01h). Il peut générer des resets systèmes intempestifs, dans le cas d'appels entrants avec le service « CLIR » Ce flag est désactivé (valeur 00h) par tous les pays , sauf pour le « target » Suède à partir de la version ALZ310/28.003. (Il faut donc penser à le désactiver pour ce pays).

Pour pouvoir utiliser le flag « **SecWithDiv** », la version **ALZ310/28.005** est disponible sur le BPWS. Cette version (ayant le même niveau de fonctionnalité que la version ALZ310/28.003) permet l'utilisation du flag « **SecWithDiv** » décrit ci dessus.

4 Références logicielles

	Références
Système	**ALZAA310/028.003**
PM5 expert	**PMI310/22.1**
PM5 Easy/Easyplus	**PMI310/22.1**
LOLA	**300/7.1**
ACD	**1.15.2**
PIMphony	**V4.4 build 281**
Bios	**bios100/008.031**
Bios PIII	**bspii/004.013**
OBC *ancienne carte*	**obc100/V003.008**
OBC (R2.0 HW) *nouvelle carte*	**obc100/V003.008**
IBS	**ibs100/003.016**
IBS NG	**ibs_ng100/037.000**
IBS PWT (Marché US)	**ibspwt200/001.024**
4098 FR (TSC-IP V1)	**026.001 (4.9)**
4098 FRE (TSC-IP V1S)	**026.001 (2.5)**
IP-Phone	**026.001 (2.21)**
IP-Touch 40x8	**1.55.01**
Multi-UA	**mlt_ua100/001.004**

5 Informations et procédure d'installation

Se référer aux Communications techniques R3.1 et aux manuel d'installation sur le BPWS.

6 Stratégie de migration

La migration de R300 vers R310 ne nécessite aucun hardware additionnel spécifique et ne nécessite pas de nouvelle licence (les licences R300 peuvent être utilisées).

7 Documents Complémentaires et outils

Communication Technique N°51 Limites de l'Alcatel OmniPCX Office R3.1
Communication Technique N°52 Compatibilités hardware OmniPCX Office R3.1
Communication Technique N°53 Migration de R1X / R2.X / R3.0 vers R3.1
Documentation Technique de l'Alcatel OmniPCX Office R3.1 : 3EH21065AAAA
Manuel d'installation de l'Alcatel OmniPCX Office R3.1 : 3EH21066AAAA

Des outils d'aide à la vente et de collecte de données sont disponibles sur le "Business Partner Web site".

Un CD « Outils d'installation OmniPCX Office » (plus particulièrement utile pour l'installation de l'OmniPCX Office Compact Edition) est disponible et intègre les éléments suivants :
- Logiciel système Alzxx310/028.003
- Software PM5 PMI310/22.1
- Manuel d'installation OmniPCX Office R310 (7 langues : fr, en, ge, es, pt, it, gr)
- Information technique (installation du Compact Edition) (4 langues : fr, en, es, ge)

La référence de ce CD est : 3EH34025AA

Fin du document